

## Relatório de Identificação do Processo

**Relatório de Identificação Número:  
CertLab-IDE-91690-15-05ARev0**

Empresa Solicitante	
Razão Social:	DIGI INTERNATIONAL

**Campinas, 1 de dezembro de 2016**

- O CertLab é um laboratório de ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob o número CRL 0347;
- As informações contidas neste documento são **confidenciais**, de propriedade do solicitante descrito acima e não podem ser divulgadas sem sua prévia autorização;
- Este Relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. Qualquer reprodução parcial requer autorização formal do CertLab;
- Os resultados deste relatório são válidos apenas para o item ensaiado, nas condições especificadas, não sendo extensível a outros lotes.

CÓDIGO DO TEMPLATE	NOME DO TEMPLATE	REVISÃO
RELA-LAB-087	RELATORIO IDENTIFICACAO FOTOS	4

Laboratório de Ensaio	
Nome	CertLab – Laboratório de Ensaos Elétricos e Magnéticos
Endereço	Rua Maestro Francisco Manoel da Silva, 71 Santa Genebra - CEP: 13080-190, Campinas (SP) - Telefone/Fax: (19) 3578-0100 / (19) 3112-9800
Mapa	

Responsável pelo Documento		
Revisado e Aprovado por (Documento assinado digitalmente)	01/12/2016	
	 <b>X</b> Rafael Diogo Dos Santos Vitale Signatário Autorizado	
Histórico de Revisões		
Data	Revisão	Histórico
1/12/2016	0	Emissão Inicial
OBS: A última versão cancela e substitui todas as versões anteriores.		
Sugestões / Reclamações / Comentários		
Favor encaminhar e-mail para: <a href="mailto:qualidade@certlab.org.br">qualidade@certlab.org.br</a>		

---

## Índice

**Página**

1. Objetivo.....	4
2. Definições e Abreviaturas.....	4
3. Identificação do(s) Equipamento(s) Recebido(s).....	5
4. Comentário Final.....	7

## 1. Objetivo

Este relatório tem por objetivo apresentar as fotos do(s) equipamento(s) Sob Ensaio(s) e do(s) equipamento(s) auxiliar(es), de forma a identificar todas as partes constantes do processo 91690-15-05A.

## 2. Definições e Abreviaturas

**ESE:** Equipamento Sob Ensaio

**EA:** Equipamento Auxiliar

**N/A:** Não Aplicável

### 3. Identificação do(s) Equipamento(s) Recebido(s)

IDENTIFICAÇÃO DE ITENS			
Nº	Descrição do Item	Modelo	Data de Recebimento
91690-15-05A#01	Terminal	XBSX	24/11/2016

Tabela 1 – Identificação do(s) Equipamento(s) Sob Ensaio(s)



Figura 1 – Foto Geral



Figura 2 – Foto do ESE (parte frontal)



Figura 3 – Foto do ESE (parte traseira)




Figura 4 – Foto do ESE (parte inferior)



Figura 5 – Foto do ESE (parte superior)




Figura 6 – Foto do ESE (parte lateral)



Figura 7 – Foto do ESE (parte lateral)




Figura 8 – Foto geral do ESE com escala



Figura 9 - Localização da Etiqueta do Terminal



Figura 10 - Detalhe da Etiqueta do Terminal

## 4. Comentário Final

Os resultados deste relatório são válidos apenas para Item ensaiado, nas condições especificadas, não sendo extensível a quaisquer lotes. O CertLab não se responsabiliza por outros resultados do mesmo modelo.

Este relatório apresenta resultados dos ensaios sem parecer conclusivo ou qualquer julgamento que possa influenciar a análise dos mesmos, cuja responsabilidade é do Organismo de Certificação Designado (OCD).

----- FIM -----